



## Rapport Bodemloket

### Geen locatiecode Kanaalstraat 20

Datum: 20-11-2017



#### Legenda

|                     |   |
|---------------------|---|
| Locatie             |   |
| Voortgang onderzoek | Gegevens aanwezig, status onbekend                  |
|                     | Saneringsactiviteit                                 |
|                     | Voldoende onderzocht/gesaneerd                      |
|                     | Onderzoek uitvoeren                                 |
|                     | Historie bekend                                     |
| Mijnsteengebieden   | Mijnsteengebieden Limburg<br>Besluit Bodemkwaliteit |

## Inhoud

### 1 Algemeen

- 1.1 Administratieve gegevens
- 1.2 Statusinformatie
- 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
- 1.4 Onderzoeksrapporten
- 1.5 Besluiten
- 1.6 Saneringsinformatie
- 1.7 Contactgegevens

### 2 Disclaimer

## 1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit <http://www.bodemloket.nl/>

### 1.1 Administratieve gegevens

Locatiennaam: Kanaalstraat 20  
Identificatiecode volgens bevoegd gezag:  
Locatiecode gemeentelijk BIS: AA070303228  
Adres: Kanaalstraat 20 Hansweert  
Gegevensbeheerder: Reimerswaal  
Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

### 1.2 Statusinformatie

Vervolg: voldoende onderzocht.  
Omschrijving: De resultaten van het uitgevoerde (historische) bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige) activiteiten en/of de onderzoekslocatie voldoende zijn onderzocht in het kader van de Wet bodembescherming.

### 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

| Omschrijving | Start | Eind |
|--------------|-------|------|
|--------------|-------|------|

### 1.4 Onderzoeksrapporten

| Type                        | Auteur              | Nummer   | Datum      |
|-----------------------------|---------------------|----------|------------|
| Verkennd onderzoek NEN 5740 | De Bodemonderzoeker | BOZ-5329 | 2006-08-03 |

### 1.5 Besluiten

| Type | Kenmerk | Datum |
|------|---------|-------|
|------|---------|-------|

### 1.6 Saneringsinformatie

|                    |                    |              |             |
|--------------------|--------------------|--------------|-------------|
| <b>Bovengronds</b> | <b>Ondergronds</b> | <b>Start</b> | <b>Eind</b> |
|--------------------|--------------------|--------------|-------------|

## 1.7 Contact

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij

**Gemeente Reimerswaal**

Postbus 70

4416 ZH KRUININGEN

Angelique Nijssen

tel: 0113-395262

website

## 2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder onderzocht worden.

De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.

Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen. Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u stellen via onze helpdesk: <http://www.bodemplus.nl/helpdesk>.